



Názov a sídlo PEK:

ACTIA ATAL

PEK č.

Tel:

Fax:

GSM:

e-mail:

Dátum: 17.03.2011

Záznam z merania emisií

Čas: 09:40:31

Evidenčné číslo: [REDACTED]

Emisný systém: RKAT

Palivo: Benzín

Výfukové vyústenie: 1

Výsledok vizuálnej kontroly: Bez chýb

Výsledok kontroly tesnosti plynového zariadenia: — *)

Namerané hodnoty - prvé vyústenie	Predpísané hodnoty min. max.	Namerané hodnoty s palivom		Výsledok
		Základné	Alternatívne	
Teplota motora [°C]	80	91		
Pri voľnobehu:				
Otáčky [1/min]	715	865	810	
Predstih [°]				
Uhol zopnutia kontaktov [%]				
Obsah CO [%]		0,50	0,02	
Obsah HC [ppm]		100	40	
λ - lambda [1]			1,158	
Obsah CO2 [%]			12,6	
Obsah O2 [%]			2,96	
Pri zvýšených otáčkach:				
Otáčky [1/min]	2500	2800	2750	
Predstih [°]				
Uhol zopnutia kontaktov [%]				
Obsah CO [%]		0,30	0,15	
Obsah HC [ppm]		100	66	
λ - lambda [1]	0,97	1,03	1,008	
Obsah CO2 [%]			14,4	
Obsah O2 [%]			0,32	

Test ukončený

Razítko

Podpis

Poznámky: *) Veličina na vozidle nebola zistená , **) Ručne zadané